



8. 关于符合本国产品标准的声明函（响应文件格式十一）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 四层平板货架 HD-PBJ4（产品名称 1） 1，生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名） 2，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。四层平板货架 HD-PBJ4（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。四层平板货架 HD-PBJ4（产品名称 1） 的 （关键组件） 4 在中国境内生产。四层平板货架 HD-PBJ4（产品名称 1） 的 （关键工序） 5 在中国境内完成。

2. 平板推车 HD-PBTC（产品名称 2） 生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。平板推车 HD-PBTC（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。平板推车 HD-PBTC（产品名称 2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。平板推车 HD-PBTC（产品名称 2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

3. 米面架 HD-MMJ（产品名称 3），生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。米面架 HD-MMJ（产品名称 3） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。米面架 HD-MMJ（产品名称 3） 的 （关键组件） 在中国境内生产。米面架 HD-MMJ（产品名称 3） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

4. 四层冲孔货架 HD-CKHJ4（产品名称 4），生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。四层冲孔货架 HD-CKHJ4（产品名称 4） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。四层冲孔货架 HD-CKHJ4（产品名称 4） 的 （关键组件） 在中国境内生产。四层冲孔货架 HD-CKHJ4（产品名称 4） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

5. 肉丝肉片机 SZ-400 型（产品名称 5），生产厂为 章丘区鲁信炊具机械



厂（厂名），厂址为 山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。肉丝肉片机 SZ-400 型（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。肉丝肉片机 SZ-400 型（产品名称 5）的（关键组件）在中国境内生产。肉丝肉片机 SZ-400 型（产品名称 5）的（关键工序）在中国境内完成。

6. 绞肉机 SZ-42A 型（产品名称 6），生产厂为 章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为 山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。绞肉机 SZ-42A 型（产品名称 6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。绞肉机 SZ-42A 型（产品名称 6）的（关键组件）在中国境内生产。绞肉机 SZ-42A 型（产品名称 6）的（关键工序）在中国境内完成。

7. 锯骨机 JG360 型（产品名称 7），生产厂为 章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为 山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。锯骨机 JG360 型（产品名称 7）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。锯骨机 JG360 型（产品名称 7）的（关键组件）在中国境内生产。锯骨机 JG360 型（产品名称 7）的（关键工序）在中国境内完成。

8. 双温四门高身柜 RF4（产品名称 8），生产厂为 滨州市美厨厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段（生产厂址）。双温四门高身柜 RF4（产品名称 8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双温四门高身柜 RF4（产品名称 8）的（关键组件）在中国境内生产。双温四门高身柜 RF4（产品名称 8）的（关键工序）在中国境内完成。

9. 洗地龙头 GGR-XD102-T（产品名称 9），生产厂为 开平古阁尔金属制品有限公司（厂名），厂址为 开平市月山镇城东路 28 号之二（信息申报、一址多照）（生产厂址）。洗地龙头 GGR-XD102-T（产品名称 9）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。洗地龙头 GGR-XD102-T（产品名称 9）的（关键组件）在中国境内生产。洗地龙头 GGR-XD102-T（产品名称 9）的（关键工序）在中国境内完成。

10. 双层工作台（圆腿）1HD-SGZT1（产品名称 10），生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。双层工作台（圆腿）1HD-SGZT1（产品名称 10）



的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双层工作台（圆腿）1HD-SGZT1（产品名称 10）的（关键组件）在中国境内生产。双层工作台（圆腿）1HD-SGZT1（产品名称 10）的（关键工序）在中国境内完成。

11. 单星盆水池 2HD-SC2（产品名称 11），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单星盆水池 2HD-SC2（产品名称 11）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单星盆水池 2HD-SC2（产品名称 11）的（关键组件）在中国境内生产。单星盆水池 2HD-SC2（产品名称 11）的（关键工序）在中国境内完成。

12. 菜墩刀具消毒柜 YTP385-M3（产品名称 12），生产厂为山东美时电器有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南（生产厂址）。菜墩刀具消毒柜 YTP385-M3（产品名称 12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。菜墩刀具消毒柜 YTP385-M3（产品名称 12）的（关键组件）在中国境内生产。菜墩刀具消毒柜 YTP385-M3（产品名称 12）的（关键工序）在中国境内完成。

13. 食物切碎机 SZ-300A 型（产品名称 13），生产厂为章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。食物切碎机 SZ-300A 型（产品名称 13）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。食物切碎机 SZ-300A 型（产品名称 13）的（关键组件）在中国境内生产。食物切碎机 SZ-300A 型（产品名称 13）的（关键工序）在中国境内完成。

14. 多功能切菜机 YQC660（产品名称 14），生产厂为章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。多功能切菜机 YQC660（产品名称 14）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。多功能切菜机 YQC660（产品名称 14）的（关键组件）在中国境内生产。多功能切菜机 YQC660（产品名称 14）的（关键工序）在中国境内完成。

15. 单星工作台（左星）1HD-GZT1（产品名称 15），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）



（一照多址）（生产厂址）。单星工作台（左星）1HD-GZT1（产品名称 15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单星工作台（左星）1HD-GZT1（产品名称 15）的（关键组件）在中国境内生产。单星工作台（左星）1HD-GZT1（产品名称 15）的（关键工序）在中国境内完成。

16. 单星工作台（左星）2HD-GZT2（产品名称 16），生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单星工作台（左星）2HD-GZT2（产品名称 16）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单星工作台（左星）2HD-GZT2（产品名称 16）的（关键组件）在中国境内生产。单星工作台（左星）2HD-GZT2（产品名称 16）的（关键工序）在中国境内完成。

17. 刀墩消毒柜 YGP40-M5（产品名称 17），生产厂为 山东美时电器有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南（生产厂址）。刀墩消毒柜 YGP40-M5（产品名称 17）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。刀墩消毒柜 YGP40-M5（产品名称 17）的（关键组件）在中国境内生产。刀墩消毒柜 YGP40-M5（产品名称 17）的（关键工序）在中国境内完成。

18. 单星盆水池 3HD-SC3（产品名称 18），生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单星盆水池 3HD-SC3（产品名称 18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单星盆水池 3HD-SC3（产品名称 18）的（关键组件）在中国境内生产。单星盆水池 3HD-SC3（产品名称 18）的（关键工序）在中国境内完成。

19. 单通移门荷台柜 3HD-HTG3（产品名称 19），生产厂为 山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单通移门荷台柜 3HD-HTG3（产品名称 19）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单通移门荷台柜 3HD-HTG3（产品名称 19）的（关键组件）在中国境内生产。单通移门荷台柜 3HD-HTG3（产品名称 19）的（关键工序）在中国境内完成。

20. 左右双门展示柜 HXER-WZC-1880A（产品名称 20），生产厂为 山东好雪尔电器有限公司（厂名），厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰



源路西段路北（生产厂址）。左右双门展示柜 HXER-WZC-1880A（产品名称 20）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。左右双门展示柜 HXER-WZC-1880A（产品名称 20）的（关键组件）在中国境内生产。左右双门展示柜 HXER-WZC-1880A（产品名称 20）的（关键工序）在中国境内完成。

21. 风幕机 2FM-3515TH/Y（产品名称 21），生产厂为佛山米风电器设备有限公司（厂名），厂址为佛山市南海区丹灶镇南沙社区南沙工业区六一三路 17 号之二（住所申报）（生产厂址）。风幕机 2FM-3515TH/Y（产品名称 21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。风幕机 2FM-3515TH/Y（产品名称 21）的（关键组件）在中国境内生产。风幕机 2FM-3515TH/Y（产品名称 21）的（关键工序）在中国境内完成。

22. 风幕机 1FM-3518TH/Y（产品名称 22），生产厂为佛山米风电器设备有限公司（厂名），厂址为佛山市南海区丹灶镇南沙社区南沙工业区六一三路 17 号之二（住所申报）（生产厂址）。风幕机 1FM-3518TH/Y（产品名称 22）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。风幕机 1FM-3518TH/Y（产品名称 22）的（关键组件）在中国境内生产。风幕机 1FM-3518TH/Y（产品名称 22）的（关键工序）在中国境内完成。

23. 电子秤 TCS-150（产品名称 23），生产厂为永康市太阳衡器有限公司（厂名），厂址为浙江省金华市永康市唐先镇工业基地（生产厂址）。电子秤 TCS-150（产品名称 23）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。电子秤 TCS-150（产品名称 23）的（关键组件）在中国境内生产。电子秤 TCS-150（产品名称 23）的（关键工序）在中国境内完成。

24. 单通移门荷台柜 2HD-HTG2（产品名称 24），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单通移门荷台柜 2HD-HTG2（产品名称 24）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单通移门荷台柜 2HD-HTG2（产品名称 24）的（关键组件）在中国境内生产。单通移门荷台柜 2HD-HTG2（产品名称 24）的（关键工序）在中国境内完成。

25. 不锈钢双门发酵箱 CRQ-25（产品名称 25），生产厂为山东兴都商用厨具有限公司（厂名），厂址为博兴县兴福镇工业园（生产厂址）。不锈钢双



门发酵箱 CRQ-25(产品名称 25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
不锈钢双门发酵箱 CRQ-25(产品名称 25)的(关键组件)在中国境内生产。不
锈钢双门发酵箱 CRQ-25(产品名称 25)的(关键工序) 在中国境内完成。

26. 三层六盘电烤箱 YXD-45(产品名称 26), 生产厂为 山东兴都商用厨
具有限公司(厂名), 厂址为 博兴县兴福镇工业园(生产厂址)。三层六盘电
烤箱 YXD-45(产品名称 26)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
三层六盘电烤箱 YXD-45(产品名称 26)的(关键组件)在中国境内生产。三
层六盘电烤箱 YXD-45(产品名称 26)的(关键工序) 在中国境内完成。

27. 油网烟罩 3HD-YZ3(产品名称 27), 生产厂为 山东华都厨业有限公司
(厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照多
址)(生产厂址)。油网烟罩 3HD-YZ3(产品名称 27)的中国境内生产的组件
成本占比 $\geq$ (规定比例)。油网烟罩 3HD-YZ3(产品名称 27)的(关键组件)
在中国境内生产。油网烟罩 3HD-YZ3(产品名称 27)的(关键工序) 在中国
境内完成。

28. 木案工作台 HD-MGZT(产品名称 28), 生产厂为 山东华都厨业有限公
司(厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照
多址)(生产厂址)。木案工作台 HD-MGZT(产品名称 28)的中国境内生产的
组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。木案工作台 HD-MGZT(产品名称 28)的(关键
组件)在中国境内生产。木案工作台 HD-MGZT(产品名称 28)的(关键工序)
在中国境内完成。

29. 双星盆水池 HD-SXSC(产品名称 29), 生产厂为 山东华都厨业有限公
司(厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照
多址)(生产厂址)。双星盆水池 HD-SXSC(产品名称 29)的中国境内生产的
组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双星盆水池 HD-SXSC(产品名称 29)的(关键
组件)在中国境内生产。双星盆水池 HD-SXSC(产品名称 29)的(关键工序)
在中国境内完成。

30. 全自动包子机 BZ200 型(产品名称 30), 生产厂为 章丘区鲁信炊具机
械厂(厂名), 厂址为 山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号(巩家村
段)(生产厂址)。全自动包子机 BZ200 型(产品名称 30)的中国境内生产的



组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。全自动包子机 BZ200 型（产品名称 30）的（关键组件）在中国境内生产。全自动包子机 BZ200 型（产品名称 30）的（关键工序）在中国境内完成。

31. 双动双速和面机 SS30（产品名称 31），生产厂为章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。双动双速和面机 SS30（产品名称 31）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双动双速和面机 SS30（产品名称 31）的（关键组件）在中国境内生产。双动双速和面机 SS30（产品名称 31）的（关键工序）在中国境内完成。

32. 搅拌机 B30（产品名称 32），生产厂为章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。搅拌机 B30（产品名称 32）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。搅拌机 B30（产品名称 32）的（关键组件）在中国境内生产。搅拌机 B30（产品名称 32）的（关键工序）在中国境内完成。

33. 压面机 YMZD500 型（产品名称 33），生产厂为章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。压面机 YMZD500 型（产品名称 33）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。压面机 YMZD500 型（产品名称 33）的（关键组件）在中国境内生产。压面机 YMZD500 型（产品名称 33）的（关键工序）在中国境内完成。

34. 双层工作台（圆腿）5HD-SGZT5（产品名称 34），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。双层工作台（圆腿）5HD-SGZT5（产品名称 34）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双层工作台（圆腿）5HD-SGZT5（产品名称 34）的（关键组件）在中国境内生产。双层工作台（圆腿）5HD-SGZT5（产品名称 34）的（关键工序）在中国境内完成。

35. 24 盘燃气蒸饭柜 SZXT17/34-JHS（产品名称 35），生产厂为山东华杰厨业有限公司（厂名），厂址为博兴县兴福工业区（生产厂址）。24 盘燃气蒸饭柜 SZXT17/34-JHS（产品名称 35）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规



定比例)。24 盘燃气蒸饭柜 SZXT17/34-JHS (产品名称 35) 的(关键组件)在中国境内生产。24 盘燃气蒸饭柜 SZXT17/34-JHS (产品名称 35) 的(关键工序) 在中国境内完成。

36. 油网烟罩 1HD-YZ1 (产品名称 36), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。油网烟罩 1HD-YZ1 (产品名称 36) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。油网烟罩 1HD-YZ1 (产品名称 36) 的(关键组件)在中国境内生产。油网烟罩 1HD-YZ1 (产品名称 36) 的(关键工序) 在中国境内完成。

37. 可倾式夹层锅 GL-JCG (产品名称 37), 生产厂为 山东国龙食品机械有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇王桥村 (生产厂址)。可倾式夹层锅 GL-JCG (产品名称 37) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。可倾式夹层锅 GL-JCG (产品名称 37) 的(关键组件)在中国境内生产。可倾式夹层锅 GL-JCG (产品名称 37) 的(关键工序) 在中国境内完成。

38. 厨房灭火系统 CMJS18-2 (产品名称 38), 生产厂为 苏州顺康鑫智能装备有限公司 (厂名), 厂址为 苏州吴中经济开发区越溪街道越湖路 1338 号 2 幢 (生产厂址)。厨房灭火系统 CMJS18-2 (产品名称 38) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。厨房灭火系统 CMJS18-2 (产品名称 38) 的(关键组件)在中国境内生产。厨房灭火系统 CMJS18-2 (产品名称 38) 的(关键工序) 在中国境内完成。

39. 单头矮汤炉 SPTT32-A (产品名称 39), 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南 (生产厂址)。单头矮汤炉 SPTT32-A (产品名称 39) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。单头矮汤炉 SPTT32-A (产品名称 39) 的(关键组件)在中国境内生产。单头矮汤炉 SPTT32-A (产品名称 39) 的(关键工序) 在中国境内完成。

40. 双头矮汤炉 SPTT32/64-A2 (产品名称 40), 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南 (生产厂址)。双头矮汤炉 SPTT32/64-A2 (产品名称 40) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双头矮汤炉 SPTT32/64-A2 (产品名称 40) 的(关键组



件)在中国境内生产。双头矮汤炉 SPTT32/64-A2 (产品名称 40)的(关键工序) 在中国境内完成。

41. 简易炉拼台 5HD-PT5 (产品名称 41)，生产厂为山东华都厨业有限公司 (厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。简易炉拼台 5HD-PT5 (产品名称 41)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。简易炉拼台 5HD-PT5 (产品名称 41)的(关键组件)在中国境内生产。简易炉拼台 5HD-PT5 (产品名称 41)的(关键工序)在中国境内完成。

42. 双通移门荷台柜 HD-HTG (产品名称 42)，生产厂为山东华都厨业有限公司 (厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。双通移门荷台柜 HD-HTG (产品名称 42)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双通移门荷台柜 HD-HTG (产品名称 42)的(关键组件)在中国境内生产。双通移门荷台柜 HD-HTG (产品名称 42)的(关键工序) 在中国境内完成。

43. 双头大锅灶 SDGT45/90-JHS (产品名称 43)，生产厂为山东华杰厨业有限公司 (厂名)，厂址为博兴县兴福工业区 (生产厂址)。双头大锅灶 SDGT45/90-JHS (产品名称 43)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双头大锅灶 SDGT45/90-JHS (产品名称 43)的(关键组件)在中国境内生产。双头大锅灶 SDGT45/90-JHS (产品名称 43)的(关键工序) 在中国境内完成。

44. 简易炉拼台 1HD-PT1 (产品名称 44)，生产厂为山东华都厨业有限公司 (厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。简易炉拼台 1HD-PT1 (产品名称 44)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。简易炉拼台 1HD-PT1 (产品名称 44)的(关键组件)在中国境内生产。简易炉拼台 1HD-PT1 (产品名称 44)的(关键工序)在中国境内完成。

45. 简易炉拼台 4HD-PT4 (产品名称 45)，生产厂为山东华都厨业有限公司 (厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。简易炉拼台 4HD-PT4 (产品名称 45)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。简易炉拼台 4HD-PT4 (产品名称 45)的(关键



组件)在中国境内生产。简易炉拼台 4HD-PT4 (产品名称 45) 的 (关键工序)在中国境内完成。

46. 简易炉拼台 2HD-PT2 (产品名称 46), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。简易炉拼台 2HD-PT2 (产品名称 46) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。简易炉拼台 2HD-PT2 (产品名称 46) 的 (关键组件) 在中国境内生产。简易炉拼台 2HD-PT2 (产品名称 46) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

47. 数控燃烧机 HJ-80G (产品名称 47), 生产厂为 山东华杰厨业有限公司 (厂名), 厂址为 博兴县兴福工业区 (生产厂址)。数控燃烧机 HJ-80G (产品名称 47) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。数控燃烧机 HJ-80G (产品名称 47) 的 (关键组件) 在中国境内生产。数控燃烧机 HJ-80G (产品名称 47) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

48. 单通移门荷台柜 1HD-HTG1 (产品名称 48), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。单通移门荷台柜 1HD-HTG1 (产品名称 48) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。单通移门荷台柜 1HD-HTG1 (产品名称 48) 的 (关键组件) 在中国境内生产。单通移门荷台柜 1HD-HTG1 (产品名称 48) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

49. 小件掷物柜 HD-ZWG (产品名称 49), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。小件掷物柜 HD-ZWG (产品名称 49) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。小件掷物柜 HD-ZWG (产品名称 49) 的 (关键组件) 在中国境内生产。小件掷物柜 HD-ZWG (产品名称 49) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

50. 传送带 BF-CSD (产品名称 50), 生产厂为 滨州彬发厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇初桥村南 220 米 (生产厂址)。传送带 BF-CSD (产品名称 50) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。传送带 BF-CSD (产品名称 50) 的 (关键组件) 在中国境内生产。传送带 BF-CSD



（产品名称 50）的（关键工序）在中国境内完成。

51. 长龙洗碗机 CSA2H10000（产品名称 51），生产厂为宁波超胜商用厨房设备有限公司（厂名），厂址为浙江省北仑区小港振兴西路 360 号 3 幢 1 号；4 幢 1 号（生产厂址）。长龙洗碗机 CSA2H10000（产品名称 51）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。长龙洗碗机 CSA2H10000（产品名称 51）的（关键组件）在中国境内生产。长龙洗碗机 CSA2H10000（产品名称 51）的（关键工序）在中国境内完成。

52. 油网烟罩 2HD-YZ2（产品名称 52），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。油网烟罩 2HD-YZ2（产品名称 52）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。油网烟罩 2HD-YZ2（产品名称 52）的（关键组件）在中国境内生产。油网烟罩 2HD-YZ2（产品名称 52）的（关键工序）在中国境内完成。

53. 双层工作台（圆腿）4HD-SGZT4（产品名称 53），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。双层工作台（圆腿）4HD-SGZT4（产品名称 53）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双层工作台（圆腿）4HD-SGZT4（产品名称 53）的（关键组件）在中国境内生产。双层工作台（圆腿）4HD-SGZT4（产品名称 53）的（关键工序）在中国境内完成。

54. 双层工作台（圆腿）6HD-SGZT6（产品名称 54），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。双层工作台（圆腿）6HD-SGZT6（产品名称 54）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双层工作台（圆腿）6HD-SGZT6（产品名称 54）的（关键组件）在中国境内生产。双层工作台（圆腿）6HD-SGZT6（产品名称 54）的（关键工序）在中国境内完成。

55. 热风循环消毒柜 RTP720（产品名称 55），生产厂为滨州市美厨厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段（生产厂址）。热风循环消毒柜 RTP720（产品名称 55）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。热风循环消毒柜 RTP720（产品名称 55）的（关键组



件)在中国境内生产。热风循环消毒柜 RTP720 (产品名称 55) 的 (关键工序)在中国境内完成。

56. 五格售饭台 HD-WSFT (产品名称 56), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。五格售饭台 HD-WSFT (产品名称 56) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。五格售饭台 HD-WSFT (产品名称 56) 的 (关键组件)在中国境内生产。五格售饭台 HD-WSFT (产品名称 56) 的 (关键工序)在中国境内完成。

57. 双层工作台 (圆腿) 10HD-SGZT10 (产品名称 57), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。双层工作台 (圆腿) 10HD-SGZT10 (产品名称 57) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双层工作台 (圆腿) 10HD-SGZT10 (产品名称 57) 的 (关键组件)在中国境内生产。双层工作台 (圆腿) 10HD-SGZT10 (产品名称 57) 的 (关键工序)在中国境内完成。

58. 双层餐车 HD-SCC (产品名称 58), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。双层餐车 HD-SCC (产品名称 58) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双层餐车 HD-SCC (产品名称 58) 的 (关键组件)在中国境内生产。双层餐车 HD-SCC (产品名称 58) 的 (关键工序)在中国境内完成。

59. 洗手星 HD-XSX (产品名称 59), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。洗手星 HD-XSX (产品名称 59) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。洗手星 HD-XSX (产品名称 59) 的 (关键组件)在中国境内生产。洗手星 HD-XSX (产品名称 59) 的 (关键工序)在中国境内完成。

60. 六门更衣柜 HD-GYG (产品名称 60), 生产厂为 山东华都厨业有限公司 (厂名), 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园 (曹一村) (一照多址) (生产厂址)。六门更衣柜 HD-GYG (产品名称 60) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。六门更衣柜 HD-GYG (产品名称 60) 的 (关键



组件)在中国境内生产。六门更衣柜 HD-GYG (产品名称 60)的(关键工序) 在中国境内完成。

61. 双层工作台(圆腿) 8HD-SGZT8 (产品名称 61)，生产厂为山东华都厨业有限公司(厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照多址)(生产厂址)。双层工作台(圆腿) 8HD-SGZT8 (产品名称 61)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双层工作台(圆腿) 8HD-SGZT8 (产品名称 61)的(关键组件)在中国境内生产。双层工作台(圆腿) 8HD-SGZT8 (产品名称 61)的(关键工序) 在中国境内完成。

62. 双层工作台(圆腿) 9HD-SGZT9 (产品名称 62)，生产厂为山东华都厨业有限公司(厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照多址)(生产厂址)。双层工作台(圆腿) 9HD-SGZT9 (产品名称 62)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双层工作台(圆腿) 9HD-SGZT9 (产品名称 62)的(关键组件)在中国境内生产。双层工作台(圆腿) 9HD-SGZT9 (产品名称 62)的(关键工序) 在中国境内完成。

63. 双层工作台(圆腿) 7HD-SGZT7 (产品名称 63)，生产厂为山东华都厨业有限公司(厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照多址)(生产厂址)。双层工作台(圆腿) 7HD-SGZT7 (产品名称 63)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双层工作台(圆腿) 7HD-SGZT7 (产品名称 63)的(关键组件)在中国境内生产。双层工作台(圆腿) 7HD-SGZT7 (产品名称 63)的(关键工序) 在中国境内完成。

64. 双孔收餐柜车 HD-SSCG (产品名称 64)，生产厂为山东华都厨业有限公司(厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照多址)(生产厂址)。双孔收餐柜车 HD-SSCG (产品名称 64)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。双孔收餐柜车 HD-SSCG (产品名称 64)的(关键组件)在中国境内生产。双孔收餐柜车 HD-SSCG (产品名称 64)的(关键工序) 在中国境内完成。

65. 收碗车 HD-SWC (产品名称 65)，生产厂为山东华都厨业有限公司(厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园(曹一村)(一照多址)(生产厂址)。收碗车 HD-SWC (产品名称 65)的中国境内生产的组件成本占



比≥（规定比例）。收碗车 HD-SWC（产品名称 65）的（关键组件）在中国境内生产。收碗车 HD-SWC（产品名称 65）的（关键工序） 在中国境内完成。

66. 抽油烟静音风柜 1BWF（产品名称 66），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房（生产厂址）。抽油烟静音风柜 1BWF（产品名称 66）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。抽油烟静音风柜 1BWF（产品名称 66）的（关键组件）在中国境内生产。抽油烟静音风柜 1BWF（产品名称 66）的（关键工序） 在中国境内完成。

67. 风柜架及减震器 BW-JZQ（产品名称 67），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房（生产厂址）。风柜架及减震器 BW-JZQ（产品名称 67）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风柜架及减震器 BW-JZQ（产品名称 67）的（关键组件）在中国境内生产。风柜架及减震器 BW-JZQ（产品名称 67）的（关键工序）在中国境内完成。

68. 不锈钢横风管 2HD-HFG2（产品名称 68），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢横风管 2HD-HFG2（产品名称 68）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。不锈钢横风管 2HD-HFG2（产品名称 68）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢横风管 2HD-HFG2（产品名称 68）的（关键工序） 在中国境内完成。

69. 不锈钢抽风管 1HD-CFG1（产品名称 69），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢抽风管 1HD-CFG1（产品名称 69）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。不锈钢抽风管 1HD-CFG1（产品名称 69）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢抽风管 1HD-CFG1（产品名称 69）的（关键工序） 在中国境内完成。

70. 不锈钢弯头 1HD-WT1（产品名称 70），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢弯头 1HD-WT1（产品名称 70）的中国境内生产的



组件成本占比≥（规定比例）。不锈钢弯头 1HD-WT1（产品名称 70）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢弯头 1HD-WT1（产品名称 70）的（关键工序）在中国境内完成。

71. 自动防火阀 1WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F（产品名称 71），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。自动防火阀 1WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F（产品名称 71）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。自动防火阀 1WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F（产品名称 71）的（关键组件）在中国境内生产。自动防火阀 1WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F（产品名称 71）的（关键工序）在中国境内完成。

72. 风管支撑架 HD-ZCJ（产品名称 72），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。风管支撑架 HD-ZCJ（产品名称 72）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风管支撑架 HD-ZCJ（产品名称 72）的（关键组件）在中国境内生产。风管支撑架 HD-ZCJ（产品名称 72）的（关键工序）在中国境内完成。

73. 风柜进风口变径 HD-JFK（产品名称 73），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。风柜进风口变径 HD-JFK（产品名称 73）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风柜进风口变径 HD-JFK（产品名称 73）的（关键组件）在中国境内生产。风柜进风口变径 HD-JFK（产品名称 73）的（关键工序）在中国境内完成。

74. 风柜出风口变径 HD-CFK（产品名称 74），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。风柜出风口变径 HD-CFK（产品名称 74）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风柜出风口变径 HD-CFK（产品名称 74）的（关键组件）在中国境内生产。风柜出风口变径 HD-CFK（产品名称 74）的（关键工序）在中国境内完成。

75. 风柜出口消音器 1DY-CKXY1（产品名称 75），生产厂为苏州德粤通风



机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。风柜出口消音器 1DY-CKXY1（产品名称 75）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。风柜出口消音器 1DY-CKXY1（产品名称 75）的（关键组件）在中国境内生产。风柜出口消音器 1DY-CKXY1（产品名称 75）的（关键工序）在中国境内完成。

76. 出口消音器支架及减震器 DY-XYJZ（产品名称 76），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。出口消音器支架及减震器 DY-XYJZ（产品名称 76）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。出口消音器支架及减震器 DY-XYJZ（产品名称 76）的（关键组件）在中国境内生产。出口消音器支架及减震器 DY-XYJZ（产品名称 76）的（关键工序）在中国境内完成。

77. 出风口减振软接 BW-JZRJ（产品名称 77），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房（生产厂址）。出风口减振软接 BW-JZRJ（产品名称 77）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。出风口减振软接 BW-JZRJ（产品名称 77）的（关键组件）在中国境内生产。出风口减振软接 BW-JZRJ（产品名称 77）的（关键工序）在中国境内完成。

78. 电控箱及缺相保护器 1DY-BHQ1（产品名称 78），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。电控箱及缺相保护器 1DY-BHQ1（产品名称 78）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。电控箱及缺相保护器 1DY-BHQ1（产品名称 78）的（关键组件）在中国境内生产。电控箱及缺相保护器 1DY-BHQ1（产品名称 78）的（关键工序）在中国境内完成。

79. 静电式油烟净化器 1BW-JD（产品名称 79），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房（生产厂址）。静电式油烟净化器 1BW-JD（产品名称 79）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。静电式油烟净化器 1BW-JD（产品名称 79）的（关键组件）在中国境内生产。静电式油烟净化器 1BW-JD（产品名称 79）的（关键工序）在中国境内完成。



80. 油烟净化器支架及减震器 DY-JHJZ（产品名称 80），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。油烟净化器支架及减震器 DY-JHJZ（产品名称 80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。油烟净化器支架及减震器 DY-JHJZ（产品名称 80）的（关键组件）在中国境内生产。油烟净化器支架及减震器 DY-JHJZ（产品名称 80）的（关键工序）在中国境内完成。

81. 安装辅助材料 HD-AZ（产品名称 81），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。安装辅助材料 HD-AZ（产品名称 81）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。安装辅助材料 HD-AZ（产品名称 81）的（关键组件）在中国境内生产。安装辅助材料 HD-AZ（产品名称 81）的（关键工序）在中国境内完成。

82. 抽油烟静音风柜 2BWF（产品名称 82），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房（生产厂址）。抽油烟静音风柜 2BWF（产品名称 82）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。抽油烟静音风柜 2BWF（产品名称 82）的（关键组件）在中国境内生产。抽油烟静音风柜 2BWF（产品名称 82）的（关键工序）在中国境内完成。

83. 不锈钢横风管 3HD-HFG3（产品名称 83），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢横风管 3HD-HFG3（产品名称 83）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢横风管 3HD-HFG3（产品名称 83）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢横风管 3HD-HFG3（产品名称 83）的（关键工序）在中国境内完成。

84. 不锈钢抽风管 2HD-CFG2（产品名称 84），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢抽风管 2HD-CFG2（产品名称 84）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢抽风管 2HD-CFG2（产品名称 84）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢抽风管 2HD-CFG2（产品名称 84）的



（关键工序）在中国境内完成。

85. 不锈钢弯头 2HD-WT2（产品名称 85），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢弯头 2HD-WT2（产品名称 85）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。不锈钢弯头 2HD-WT2（产品名称 85）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢弯头 2HD-WT2（产品名称 85）的（关键工序）在中国境内完成。

86. 自动防火阀 2WSDc-800×600-E3.0/150℃-F（产品名称 86），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。自动防火阀 2WSDc-800×600-E3.0/150℃-F（产品名称 86）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。自动防火阀 2WSDc-800×600-E3.0/150℃-F（产品名称 86）的（关键组件）在中国境内生产。自动防火阀 2WSDc-800×600-E3.0/150℃-F（产品名称 86）的（关键工序）在中国境内完成。

87. 风柜出口消音器 2DY-CKXY2（产品名称 87），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。风柜出口消音器 2DY-CKXY2（产品名称 87）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风柜出口消音器 2DY-CKXY2（产品名称 87）的（关键组件）在中国境内生产。风柜出口消音器 2DY-CKXY2（产品名称 87）的（关键工序）在中国境内完成。

88. 电控箱及缺相保护器 2DY-BHQ2（产品名称 88），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。电控箱及缺相保护器 2DY-BHQ2（产品名称 88）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电控箱及缺相保护器 2DY-BHQ2（产品名称 88）的（关键组件）在中国境内生产。电控箱及缺相保护器 2DY-BHQ2（产品名称 88）的（关键工序）在中国境内完成。

89. 静电式油烟净化器 2BW-JD（产品名称 89），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房（生产厂址）。静电式油烟净化器 2BW-JD（产品名称 89）的中国境内生产的



组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。静电式油烟净化器 2BW-JD（产品名称 89）的（关键组件）在中国境内生产。静电式油烟净化器 2BW-JD（产品名称 89）的（关键工序）在中国境内完成。

90. 抽油烟静音风柜 3BWF（产品名称 90），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房（生产厂址）。抽油烟静音风柜 3BWF（产品名称 90）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。抽油烟静音风柜 3BWF（产品名称 90）的（关键组件）在中国境内生产。抽油烟静音风柜 3BWF（产品名称 90）的（关键工序）在中国境内完成。

91. 不锈钢抽风管 3HD-CFG3（产品名称 91），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢抽风管 3HD-CFG3（产品名称 91）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢抽风管 3HD-CFG3（产品名称 91）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢抽风管 3HD-CFG3（产品名称 91）的（关键工序）在中国境内完成。

92. 不锈钢弯头 3HD-WT3（产品名称 92），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢弯头 3HD-WT3（产品名称 92）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢弯头 3HD-WT3（产品名称 92）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢弯头 3HD-WT3（产品名称 92）的（关键工序）在中国境内完成。

93. 自动防火阀 3WSDc-600 $\times$ 600-E3.0/150 $^{\circ}$ C-F（产品名称 93），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号（生产厂址）。自动防火阀 3WSDc-600 $\times$ 600-E3.0/150 $^{\circ}$ C-F（产品名称 93）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。自动防火阀 3WSDc-600 $\times$ 600-E3.0/150 $^{\circ}$ C-F（产品名称 93）的（关键组件）在中国境内生产。自动防火阀 3WSDc-600 $\times$ 600-E3.0/150 $^{\circ}$ C-F（产品名称 93）的（关键工序）在中国境内完成。

94. 电控箱及缺相保护器 4DY-BHQ4（产品名称 94），生产厂为苏州德粤



通风机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。电控箱及缺相保护器 4DY-BHQ4（产品名称 94）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。电控箱及缺相保护器 4DY-BHQ4（产品名称 94）的（关键组件）在中国境内生产。电控箱及缺相保护器 4DY-BHQ4（产品名称 94）的（关键工序）在中国境内完成。

95. 静电式油烟净化器 4BW-JD（产品名称 95），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房（生产厂址）。静电式油烟净化器 4BW-JD（产品名称 95）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。静电式油烟净化器 4BW-JD（产品名称 95）的（关键组件）在中国境内生产。静电式油烟净化器 4BW-JD（产品名称 95）的（关键工序）在中国境内完成。

96. 单通移门荷台柜 4HD-HTG4（产品名称 96），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单通移门荷台柜 4HD-HTG4（产品名称 96）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单通移门荷台柜 4HD-HTG4（产品名称 96）的（关键组件）在中国境内生产。单通移门荷台柜 4HD-HTG4（产品名称 96）的（关键工序）在中国境内完成。

97. 四门更衣柜 HD-GYG（产品名称 97），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。四门更衣柜 HD-GYG（产品名称 97）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。四门更衣柜 HD-GYG（产品名称 97）的（关键组件）在中国境内生产。四门更衣柜 HD-GYG（产品名称 97）的（关键工序）在中国境内完成。

98. 双层工作台（圆腿）2HD-SGZT2（产品名称 98），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。双层工作台（圆腿）2HD-SGZT2（产品名称 98）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双层工作台（圆腿）2HD-SGZT2（产品名称 98）的（关键组件）在中国境内生产。双层工作台（圆腿）2HD-SGZT2（产品名称 98）的（关键工序）在中国境内完成。



99. 土豆去皮机 TP450 型（产品名称 99），生产厂为章丘区鲁信炊具机械厂（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道中心大街 1800 号（巩家村段）（生产厂址）。土豆去皮机 TP450 型（产品名称 99）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。土豆去皮机 TP450 型（产品名称 99）的（关键组件）在中国境内生产。土豆去皮机 TP450 型（产品名称 99）的（关键工序）在中国境内完成。

100. 活动双层平板工作台 HD-HDGZT（产品名称 100），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。活动双层平板工作台 HD-HDGZT（产品名称 100）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。活动双层平板工作台 HD-HDGZT（产品名称 100）的（关键组件）在中国境内生产。活动双层平板工作台 HD-HDGZT（产品名称 100）的（关键工序）在中国境内完成。

101. 冷藏操作台 WBR18（产品名称 101），生产厂为滨州市美厨厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段（生产厂址）。冷藏操作台 WBR18（产品名称 101）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。冷藏操作台 WBR18（产品名称 101）的（关键组件）在中国境内生产。冷藏操作台 WBR18（产品名称 101）的（关键工序）在中国境内完成。

102. 四头煲仔炉 SPTT5/20-A（产品名称 102），生产厂为山东博锐德厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南（生产厂址）。四头煲仔炉 SPTT5/20-A（产品名称 102）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。四头煲仔炉 SPTT5/20-A（产品名称 102）的（关键组件）在中国境内生产。四头煲仔炉 SPTT5/20-A（产品名称 102）的（关键工序）在中国境内完成。

103. 双头双尾小炒灶 SZCT40/80A-C22JH（产品名称 103），生产厂为山东汇泉厨业有限公司（厂名），厂址为山东省博兴县兴福镇汇泉路 788 号（生产厂址）。双头双尾小炒灶 SZCT40/80A-C22JH（产品名称 103）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双头双尾小炒灶 SZCT40/80A-C22JH（产品名称 103）的（关键组件）在中国境内生产。双头双尾小炒灶 SZCT40/80A-C22JH（产品名称 103）的（关键工序）在中国境内完成。



104. 简易炉拼台 3HD-PT3（产品名称 104），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。简易炉拼台 3HD-PT3（产品名称 104）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。简易炉拼台 3HD-PT3（产品名称 104）的（关键组件）在中国境内生产。简易炉拼台 3HD-PT3（产品名称 104）的（关键工序）在中国境内完成。

105. 单头大锅灶 SDGT45-JHD（产品名称 105），生产厂为山东华杰厨业有限公司（厂名），厂址为博兴县兴福工业区（生产厂址）。单头大锅灶 SDGT45-JHD（产品名称 105）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单头大锅灶 SDGT45-JHD（产品名称 105）的（关键组件）在中国境内生产。单头大锅灶 SDGT45-JHD（产品名称 105）的（关键工序）在中国境内完成。

106. 高身储物柜 HD-CWG（产品名称 106），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。高身储物柜 HD-CWG（产品名称 106）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。高身储物柜 HD-CWG（产品名称 106）的（关键组件）在中国境内生产。高身储物柜 HD-CWG（产品名称 106）的（关键工序）在中国境内完成。

107. 双温六门高身柜 ZRF6（产品名称 107），生产厂为滨州市美厨厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段（生产厂址）。双温六门高身柜 ZRF6（产品名称 107）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双温六门高身柜 ZRF6（产品名称 107）的（关键组件）在中国境内生产。双温六门高身柜 ZRF6（产品名称 107）的（关键工序）在中国境内完成。

108. 双层工作台（圆腿）3HD-SGZT3（产品名称 108），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。双层工作台（圆腿）3HD-SGZT3（产品名称 108）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双层工作台（圆腿）3HD-SGZT3（产品名称 108）的（关键组件）在中国境内生产。双层工作台（圆腿）3HD-SGZT3（产品名称 108）的（关键工序）在中国境内完成。



109. 单孔收餐工作台 HD-SCGZT（产品名称 109），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单孔收餐工作台 HD-SCGZT（产品名称 109）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单孔收餐工作台 HD-SCGZT（产品名称 109）的（关键组件）在中国境内生产。单孔收餐工作台 HD-SCGZT（产品名称 109）的（关键工序）在中国境内完成。

110. 单星盆水池 1HD-SC1（产品名称 110），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。单星盆水池 1HD-SC1（产品名称 110）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。单星盆水池 1HD-SC1（产品名称 110）的（关键组件）在中国境内生产。单星盆水池 1HD-SC1（产品名称 110）的（关键工序）在中国境内完成。

111. 垃圾处理器 750A（产品名称 111），生产厂为深圳蔚蓝环保设备有限公司（厂名），厂址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 138 号惠恒大楼一期东侧 2108（生产厂址）。垃圾处理器 750A（产品名称 111）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。垃圾处理器 750A（产品名称 111）的（关键组件）在中国境内生产。垃圾处理器 750A（产品名称 111）的（关键工序）在中国境内完成。

112. 双层工作台（圆腿） 11HD-SGZT11（产品名称 112），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。双层工作台（圆腿） 11HD-SGZT11（产品名称 112）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双层工作台（圆腿） 11HD-SGZT11（产品名称 112）的（关键组件）在中国境内生产。双层工作台（圆腿） 11HD-SGZT11（产品名称 112）的（关键工序）在中国境内完成。

113. 不锈钢横风管 1HD-HFG1（产品名称 113），生产厂为山东华都厨业有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹王工业园（曹一村）（一照多址）（生产厂址）。不锈钢横风管 1HD-HFG1（产品名称 113）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢横风管 1HD-HFG1（产品名称 113）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢横风管 1HD-HFG1（产品名称 113）



的（关键工序）在中国境内完成。

114. 电控箱及缺相保护器 3DY-BHQ3（产品名称 114），生产厂为苏州德粤通风机机电设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区北桥街道恒威路7号（生产厂址）。电控箱及缺相保护器 3DY-BHQ3（产品名称 114）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。电控箱及缺相保护器 3DY-BHQ3（产品名称 114）的（关键组件）在中国境内生产。电控箱及缺相保护器 3DY-BHQ3（产品名称 114）的（关键工序）在中国境内完成。

115. 静电式油烟净化器 3BW-JD（产品名称 115），生产厂为苏州北沃环保设备有限公司（厂名），厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房（生产厂址）。静电式油烟净化器 3BW-JD（产品名称 115）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。静电式油烟净化器 3BW-JD（产品名称 115）的（关键组件）在中国境内生产。静电式油烟净化器 3BW-JD（产品名称 115）的（关键工序）在中国境内完成。

116. 不锈钢餐盘 TZ-CP（产品名称 116），生产厂为潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂（厂名），厂址为潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧（生产厂址）。不锈钢餐盘 TZ-CP（产品名称 116）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢餐盘 TZ-CP（产品名称 116）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢餐盘 TZ-CP（产品名称 116）的（关键工序）在中国境内完成。

117. 不锈钢餐盘（带盖）TZ-CPG（产品名称 117），生产厂为潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂（厂名），厂址为潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧（生产厂址）。不锈钢餐盘（带盖）TZ-CPG（产品名称 117）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢餐盘（带盖）TZ-CPG（产品名称 117）的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢餐盘（带盖）TZ-CPG（产品名称 117）的（关键工序）在中国境内完成。

118. PE 菜墩 ZQ-CD（产品名称 118），生产厂为江门市至趣五金塑胶制品有限公司（厂名），厂址为江门市高新技术开发区高新西路139号（生产厂址）。PE 菜墩 ZQ-CD（产品名称 118）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。PE 菜墩 ZQ-CD（产品名称 118）的（关键组件）在中国境内生产。



PE 菜墩 ZQ-CD（产品名称 118）的（关键工序）在中国境内完成。

119. 料理机 980A（产品名称 119），生产厂为佛山金丽豪电器有限公司（厂名），厂址为佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路 37 号天富来国际工业城二期 9 座四层 401 号之一（住所申报）（生产厂址）。料理机 980A（产品名称 119）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。料理机 980A（产品名称 119）的（关键组件）在中国境内生产。料理机 980A（产品名称 119）的（关键工序）在中国境内完成。

120. 高压锅 C40-40.0-50（产品名称 120），生产厂为永康市安玖工贸有限公司（厂名），厂址为浙江省金华市永康市城西新区银桂南路 36-2 号（自主申报）（生产厂址）。高压锅 C40-40.0-50（产品名称 120）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。高压锅 C40-40.0-50（产品名称 120）的（关键组件）在中国境内生产。高压锅 C40-40.0-50（产品名称 120）的（关键工序）在中国境内完成。

121. 25L 微波炉 DW223-B（产品名称 121），生产厂为深圳数影科技有限公司（厂名），厂址为深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科技中心 1301（生产厂址）。25L 微波炉 DW223-B（产品名称 121）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。25L 微波炉 DW223-B（产品名称 121）的（关键组件）在中国境内生产。25L 微波炉 DW223-B（产品名称 121）的（关键工序）在中国境内完成。

122. 筷子消毒机 YTP30-MK（产品名称 122），生产厂为山东美时电器有限公司（厂名），厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南（生产厂址）。筷子消毒机 YTP30-MK（产品名称 122）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。筷子消毒机 YTP30-MK（产品名称 122）的（关键组件）在中国境内生产。筷子消毒机 YTP30-MK（产品名称 122）的（关键工序）在中国境内完成。

123. 保鲜膜 TC-BXM（产品名称 123），生产厂为中山市同成日用制品有限公司（厂名），厂址为中山市民众镇锦标村下隆丰路 6-7 号厂房 1（生产厂址）。保鲜膜 TC-BXM（产品名称 123）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。保鲜膜 TC-BXM（产品名称 123）的（关键组件）在中国境内生产。



保鲜膜 TC-BXM（产品名称 123）的（关键工序）在中国境内完成。

124. 收餐槽 WC-SC（产品名称 124），生产厂为 东莞市万厨日用品有限公司（厂名），厂址为 广东省东莞市万江街道螺涌坊工业二路 8 号 2 栋 702 室（生产厂址）。收餐槽 WC-SC（产品名称 124）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。收餐槽 WC-SC（产品名称 124）的（关键组件）在中国境内生产。收餐槽 WC-SC（产品名称 124）的（关键工序）在中国境内完成。

125. 保温箱 1TJ-BWX1（产品名称 125），生产厂为 郑州天九塑料制品有限公司（厂名），厂址为 河南省郑州市新郑市郭店镇希望大道与双拥路交叉口向北 200 米路西 3 号（生产厂址）。保温箱 1TJ-BWX1（产品名称 125）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。保温箱 1TJ-BWX1（产品名称 125）的（关键组件）在中国境内生产。保温箱 1TJ-BWX1（产品名称 125）的（关键工序）在中国境内完成。

126. 保温箱 2TJ-BWX2（产品名称 126），生产厂为 郑州天九塑料制品有限公司（厂名），厂址为 河南省郑州市新郑市郭店镇希望大道与双拥路交叉口向北 200 米路西 3 号（生产厂址）。保温箱 2TJ-BWX2（产品名称 126）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。保温箱 2TJ-BWX2（产品名称 126）的（关键组件）在中国境内生产。保温箱 2TJ-BWX2（产品名称 126）的（关键工序）在中国境内完成。

127. 锁温桶 TJ-SWT（产品名称 127），生产厂为 郑州天九塑料制品有限公司（厂名），厂址为 河南省郑州市新郑市郭店镇希望大道与双拥路交叉口向北 200 米路西 3 号（生产厂址）。锁温桶 TJ-SWT（产品名称 127）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。锁温桶 TJ-SWT（产品名称 127）的（关键组件）在中国境内生产。锁温桶 TJ-SWT（产品名称 127）的（关键工序）在中国境内完成。

128. 铝合金百叶窗帘 TZ-CL（产品名称 128），生产厂为 潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂（厂名），厂址为 潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧（生产厂址）。铝合金百叶窗帘 TZ-CL（产品名称 128）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。铝合金百叶窗帘 TZ-CL（产品名称 128）的（关键组件）在中国境内生产。铝合金百叶窗帘 TZ-CL（产品名称 128）的



（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南登峰智能装备有限公司

日期：2026年07月24日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。